


快速设置


本系列AP支持IP-COM IMS云平台、IP-COM控制器(或支持AP管理功能的IP-COM路由器)和本地Web管理。IMS云平台管理AP的方法,请参考IMS云平台相关资料;其他方法请参考下文。

通过IP-COM控制器(或支持AP管理功能的IP-COM路由器)设置AP

第一步:连线



通过IP-COM控制器设置AP连线示意图



通过支持AP管理功能的IP-COM路由器设置AP连线示意图

第二步:设置AP

用网线将管理电脑接到控制器(或路由器),然后登录到控制器(或路由器)的管理页面批量设置AP。


详情请参考相应型号控制器(或路由器)的使用说明书。

通过AP的Web管理页面设置AP

提示

多台AP需要接入局域网时,为避免IP地址冲突,请先接1台AP到网络,设置完成后接另一台进行第三步,以此类推。

第一步:连线



第二步:设置管理电脑的IP地址

设置管理电脑的以太网(或本地连接)IP地址,使其与AP的IP地址在同一网段。AP的默认IP地址为192.168.0.254,因此管理电脑的IP地址可以设为192.168.0.X(X为2~253,且未被其他设备占用),子网掩码为255.255.255.0。

第三步:登录AP的管理页面并设置AP

1. 打开管理电脑上的浏览器,访问AP的IP地址,登录到AP的管理页面。
2. 在AP的Web管理页面,您可以对AP进行设置。如,在快速设置页面设置AP的无线名称(SSID)和无线密码(密钥),在网络设置>LAN口设置页面修改AP的IP地址。

获取服务与支持

扫描“相关资料”二维码,可以获取相应型号设备的相关资料(完整版快速安装指南、Web配置指南等)。

提示
您可以在设备机身贴纸上查看设备型号。



相关资料

如需获取更多信息,请访问IP-COM官方网站。



IP-COM官方网站

产品保修卡

感谢您购买IP-COM产品,您在使用IP-COM产品时将享有如下服务。

一、保修承诺

产品类型	承诺政策	服务方式
塑壳交换机、PoE分离器、PoE供电器、光纤收发器、光纤收发器机架、光纤模块	一年保修	客户送修
无线AP、无线控制器、路由器、铁壳交换机、防火墙	两年保修	客户送修

说明:

保修的范围仅限于产品主机。电源线、各种连接线等配件不在保修范围内,若这些配件在购机后的7天内出现问题,可免费更换。

若产品在购买后的15天内出现性能问题,且外观无划伤,可直接在购买处更换新产品。

若产品在保修期间出现性能问题,请先与深圳市和为顺网络技术有限公司取得联系,经检测:确认是产品问题的,可联系购买处免费更换同型号或与该产品性能相当的返修良品;确认产品无故障的,将原样退回。若产品外壳有明显划痕,只能进行免费维修。

外置电源、无线外置天线的保修期为三个月。若电源有明显的硬物损伤、裂痕、断脚、严重变形,电源线有破损、断线、裸芯等现象则不予免费更换,用户可另行购买。

经深圳市和为顺网络技术有限公司保修过的产品,保修期仍然以原产品为准。

二、下列情况不属于保修范围

- 超过保修期的。
- 封口标破损、私自涂改或无封口标的。
- 客户私自拆装或维修过的。
- 人为损坏,受损变形的。
- 在高温、高压、潮湿等不正常环境下安装使用造成故障的。
- 雷击、水灾、地震等自然灾害造成损坏的。

说明:

凡不在保修范围内的产品,我公司可以提供有偿维修服务。有偿维修后的产品,同一性能问题将享受自修复之日起三个月内的免费保修期。

三、维修方式

- 在您送修产品之前,请致电IP-COM技术支持热线,以确认产品故障。
- IP-COM产品实行全国联保。如果您购买的产品出现保修范围内的硬件故障,在无法联系到经销商时,可凭该产品的购机发票到深圳市和为顺网络技术有限公司售后服务中心获得保修服务;不能提供购机发票的,按产品出厂日期向后顺延两个月作为保修的起始日期。

四、其它

- 上述服务承诺仅适用于我公司在中国售出的产品。对于产品在售出时另行约定了售后服务条款的,以深圳市和为顺网络技术有限公司确认的合同为准。
- 生产日期见产品序列号:序列号的第九到十一位代表生产日期的年和周,例如104代表2021年第四周。

本承诺的解释权、修改权属深圳市和为顺网络技术有限公司

电子信息产品有毒有害物质申明						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
结构件	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
单板/电路模块	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
电源适配器	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
线缆	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
附件	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。但因全球技术发展水平限制,目前业界没有成熟的替代方案。



深圳市和为顺网络技术有限公司
地址:深圳市南山区西丽中山园路1001号TCL高新科技园E3栋1层A单元101房
网址:www.ip-com.com.cn
技术支持邮箱:ip-com@ip-com.com.cn
技术支持热线:400-665-0066
服务时间:周一至周日 上午9:00~12:00 下午13:30~18:00 (节假日除外)

IP-COM

用户手册

Wi-Fi6吸顶式AP系列

(正文如无特殊说明,均以W83AP为例)

版权所有©2021深圳市和为顺网络技术有限公司。保留一切权利。

由于产品版本升级或其它原因,本文档内容会不定期更新。文中所有信息仅作为使用指导,不构成任何形式的担保。