


快速安装指南

5GHz 30dBi双极化碟形基站天线



包装清单

- 大反射面6×2 • U型槽×2 • U杆×4 • 铝管×2 • 快速安装指南×1
- 小反射面×2 • 5G耦合器×2 • 夹码×2 • 射频电缆×4 • 十字内六角扳手×1

首次使用本设备前,请先阅读此指南,以便快速安装设备。


 **提示:** 文中的室外网桥基站(单独销售)

安装要求


- 安装时需要准备的工具：十字螺丝批、M8扳手。
- 应使用屏蔽的5类(或以上)电缆，所有天线以太网连接都应通过PoE的DC接地。我们建议您使用工业级屏蔽以太网电缆来保护您的网络，免受最残酷的环境和毁灭性的ESD攻击。



5G耦合器
(数量2)




铝管
(数量2)




小反射面
(数量2)



U杆
(数量2×2)



大反射面
(数量6×2)



夹码
(数量2)



U型槽
(数量2)



十字内六角扳手
(数量1)




锁夹码
(M6.数量12×2)




锁反射面/锁藕合器
(M5.数量15×2)

支架安装



① 依次把6个反射面安装在夹码上，每个反射面用2个M6螺钉固定。




② 使用M5螺钉固定反射面，每个反射面用2个M5螺钉固定。



③ 将5G耦合器选好极化安装到夹码中心天线上,使用3颗M5螺钉固定。




±45°




V/H


④ 将铝管连接器套上防水圈，顺时针旋转拧进耦合连接器。



⑤ 将小反射面对准铝管正面中心顺时针旋转拧进。




⑥ 用M8扳手将U形槽用螺母固定到支架上。




⑦ 将U杆上螺母取下，选好天线的安装合适位置调节好天线角度，将U杆锁上螺母，固定天线，完成安装。

■ 注意：安装组件可以容纳Φ30 mm-70 mm抱杆。




⑧ 将射频电缆连接到天线接头上。

将基站背面的4个卡扣对准支架上的4个卡槽，向下滑动固定基站。




⑨ 拧开基站接口上的塑胶螺帽。


将2根射频电缆的另一端连接到基站上。




⑩完成安装。



| 技术规格 | |
|-------------|--|
| 电气参数 | |
| 型号 | ANT30-5G |
| 频率范围 | 4900-6500MHz |
| 增益 | 29dBi ± 1dB |
| 极化 | 垂直和水平 |
| 隔离 | >20dB |
| 前后比 | >35dB |
| 水平波束宽度(3dB) | 6° |
| 垂直波束宽度(3dB) | 5° |
| 电压驻波比 | <2 |
| 最大功率 | 50W |
| 阻抗 | 50Ω |
| 雷电防护 | 室外防护 |
| 机械参数 | |
| 连接器 | 2 x N Female |
| 天线尺寸 | Φ65cm |
| 天线重量 | 5.5kg |
| 天线颜色 | 白色 |
| 天线材料 | 铝 |
| 工作温度 | -40°C to +70°C (-32°F to +158°F) |
| 执行标准 | ETS 300 019-1-4, EN 302 085(ANNEX A.1.1) |




天线电压驻波比




端口隔离度


天线方向图




垂直极化H面方向图



垂直极化E面方向图



水平极化E面方向图



水平极化H面方向图